

台電水里空氣品質監測站位置是否適當會勘行動照片集錦

台電公司近年來在南投縣大觀電廠內設置有水里空氣品質監測站，該監測站目前只有監測 PM2.5，雖然不是台中火力發電廠空氣品質平行監測工作範圍內的監測站，但台中市公害防治協會質疑該監測站位處山谷之中，能否準確測到空氣污染物，值得商榷。

經財團法人福爾摩莎新世紀環保基金會邀集各友會前往會勘，發現該監測站位於群山環繞的山谷之中，而且監測站位於辦公室三樓，其高度與周遭道路的高度相當，與一般空氣監測站約離地面約一、二十公尺不同，該監測站的設置位置是否恰當，有待比對相關監測數據後，再進一步探討。

